

Einbauhinweis für Getaktete und Lineare DC/DC Converter der TM und SPW - Serie

1. Den Spannungswandler an trockener Stelle auf einem metallischen Untergrund senkrecht montieren.
2. Ungehinderte Luftzirkulation sicherstellen und die Nähe von Wärmequellen vermeiden.
3. Bitte achten Sie auf Leistungsreserven bezüglich des hohen Anlaufstroms der Verbraucher.
4. Wir empfehlen den Anschluß an die Batterie über den Zündschalter.

Anschluss des Spannungswandlers:

1. Masseleitung (minus) zuerst anschliessen.
2. Plusverbindung (24V) mit den Batterie über den Zündschalter herstellen.
3. Plusverbindung (12V) mit Verbraucher verbinden.

Die Masseleitung darf nicht entfernt oder unterbrochen werden, da sonst das Gerät geschädigt wird.

Pokyny k zabudování taktovaných a lineárních DC/DC měničů TM a SPW - série

1. Namontovat měnič napětí na suchém místě na kovovou podložku.
2. Zajistit nerušenou cirkulaci vzduchu a vyhnout se blízkosti tepelných zdrojů.
3. Dbejte, prosím, na rezervu výkonu týkající se vysokého náběhového proudu spotřebičů.
4. Doporučujeme připojení na baterii prostřednictvím spínače zapalování.

Připojení měniče napětí:

1. Zemní vodič (minus) zapojit nejdříve.
2. Provést spojení plus (24V) s baterií prostřednictvím spínače zapalování.
3. Provést spojení plus (12V) se spotřebiči.

Zemní vodič nesmí být odstraněn nebo přerušen, vedlo by to k poškození zařízení.

